

ZP. 271.1.4.2011

Zgodnie z art.38. ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 , poz . 759 z późn. zm.) informuję, że wpłynęło pismo dot. wyjaśnienia SIWZ w przetargu nieograniczonym na rozbudowę budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Treść pytań:

I Branża budowlana

1. W poz. 1,2,6,7,16 i 17 przedmiaru brak jednej połaci dachu.
2. Poz. 54, 63, 64, 65, 66 brak jednego przedmiaru dachu.
3. Poz. 71 brak jednej rury spustowej – poz. 72 jest 6 szt. leja spustowego rur jest 5
4. Poz. 84, 85, 86 – przedmiar nie obejmuje pomieszczeń zaplecza części istniejącej / kuchnia garaż itd. /
5. Rodzaj podłogi w sali – przedmiar określa jako deska z drewna iglastego bez malowania natomiast projekt mówi o parkiecie.
6. Brak projektu i przedmiaru konstrukcji sceny.
7. Poz. 113 przedmiaru określa na cokole tynk natomiast projekt mówi o płytkach klinkierowych.
8. Poz. 84, 85, 86 – przedmiar nie obejmuje części istniejącego zaplecza / kuchnia, garaż itd. / brak sprecyzowanego rodzaju płyt k-g / zwykła, wodoodporna czy ognioodporna/.
9. Poz. 99 nie uwzględnia malowania sufitów części dobudowanej, kuchni, garażu itd.
10. Poz. 100 przedmiar podaje ścianę o wym. 17,27*5,6 – brak takiej ściany, natomiast nie uwzględnia ściany 23,42*5,6 i szczytu 5,6+4,05/2*6,24 błędne przedmiary mają dalsze konsekwencje w kolejnych pozycjach również rusztowaniu.
11. Brak w przedmiarach izolacji cieplnej fundamentów wg projektu styropian ekstradowany gr. 6 cm /p.2.4 i 2.14 opisu
12. Brak w przedmiarach ocieplenia posadzki na gruncie w części dobudowanej – wg projektu styropian gr. 10 cm / p.2.14 opisu i rysunek – przekrój z opisem warstw.
13. Określenie wymiarów kotłowni sceny – w przedmiarach występuje kotłownia o pow. 4,44 m² natomiast na rysunkach o pow. 8,84 m².
14. Drzwi do kotłowni wg przedmiaru EI 30 – wg projektu rzut parteru / EI 60
15. Ułożenie kostki brukowej – z przedmiaru wynika że jest to opaska przy budynku ale nie jest jasne przy których ścianach, brak jest obrzeża oraz czy nie ma potrzeby.

II Branża elektryczna

1. Brak w przedmiarach tablicy TI.
2. Brak opisu rodzaju oprawy typu ŻYRANDOL -- możliwe bardzo różne ceny zakupu.

Odpowiedzi:

I Branża budowlana:

Ad. 1; 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10;11;12;13; - wyceny pozycji dokonać zgodnie z przedmiarem robót.

Ad. 5. Wycenić zgodnie z przedmiarem podłoga, jako deska z drewna iglastego wraz z malowaniem.

Ad. 8. Wyceny dokonać zgodnie z przedmiarem - płyta k-g wodoodporna.

Ad. 14. Drzwi do kotłowni EI 60.

AD 15. Opaskę z kostki brukowej należy wykonać przy ścianach frontowych budynku / wykonanie chodnika, dojazdu i parkingu nie obejmuje przedmiar/.

II. Branża elektryczna:

Ad 1. Wykonanie tablicy TL zostanie zlecone na dodatkowe zlecenie.

Ad.2 W wycenie żyrandoli uwzględnić typowe żyrandole wg uznania Wykonawcy.

Wójt Gminy
/-/ Jerzy Matuszewski